

**АКТ**  
**обследования на антитеррористическую защищенность**  
**и инженерно-техническую укрепленность**

с. Уват «09» 10 2019 г.

Комиссия в составе: Директора АУ-КЧСОН-Смр (представитель собственника)  
нач. ПЧОНЗ (представитель Росгвардии)  
И.И. Захаров

На основании Федерального Закона РФ № 35 ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», профилактике террористических актов и экстремистских проявлений на объектах социальной сферы, в целях контроля исполнения требований Типовой инструкции по организации охраны и обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан в Тюменской области, утвержденной 18.03.2015 года Вице-губернатором, председателем КЧС и ОПБ Тюменской области С.М. Сарычевым, а также с целью предупреждения противоправных посягательств в отношении персонала, проживающих, посетителей и имущества объектов указанной категории, произвела обследование

Отделение милосердия АУ-КЧСОН-Смр  
(название объекта, ведомственная принадлежность)  
расположенного по адресу: Львовский р-он п. Нагорный м. Школьная д. 5  
контактный телефон: 8-34561-18-93

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:  
Отделение милосердия АУ-КЧСОН-Смр  
(название объекта)  
находится вне зоны действия ПЧО  
(в зоне действия ПЧО, вне зоны)  
Защищенность прилегающей территории: ограждение металлическое  
(наличие ограждения, высота)  
по всему периметру высотой 2,2 метра  
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

КПП, шлагбаум (другое) нет  
(указать что имеется)

Освещение прилегающей территории достаточное  
(достаточное (недостаточное) освещение)

Здание кирпичное одноэтажное, 1 запасной выход  
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное и др.)

Количество проживающих 25, персонала 7

Физическая охрана: с 08<sup>00</sup> до 10<sup>00</sup> адм. чл., с 10<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup> СОП - М.И.И.  
(сторож, сотрудник ЧОП, др., количество в сутки, наличие спецсредств)

Внутренний пост охраны расположен: в фойе при входе  
(в фойе, на входе, и т.д.)

Технические средства охраны:

1. КЭВП, КТС мобильный телефон с выводом на ПЧОН-Смр  
(с выводом на ПЧО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
2. Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на МЧС МЧС  
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

3. Система видеонаблюдения: наружная - 2 камеры  
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)  
внутреннее 2 камеры
- с архивацией событий 30 суток  
(количество)
4. Система оповещения и трансляции: имеется  
(имеется, не имеется)
5. Система контроля управления доступом нет  
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

Недостатки, выявленные в ходе обследований в 2018 году:

недостаток объекта квалифицированной охр.  
добавить внешние камеры на предмет охр.

Из них устранено: объект охраняется СОП «Морда»

Недостатки, выявленные в ходе обследования в 2019 году:

добавить внешние камеры видеонаблюдения

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, инженерно-технической укреплённости необходимо выполнить следующие мероприятия:

добавить внешние камеры видеонаблюдения

Директор А.В. Курочкин  
(должность, организация)  
Спирикин А.А.  
(фамилия, инициалы)



[Подпись]  
(подпись)

Иванов П.Ю. О.В.  
(должность, организация)  
Захаров С.В.  
(фамилия, инициалы)

[Подпись]  
(подпись)

Матвеев П.Ю. О.В.  
(должность, организация)  
Топирин С.В.  
(фамилия, инициалы)

М.П.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае невыполнения мероприятий, выявленных комиссией, информация будет направлена в прокуратуру Тюменской области и антитеррористическую комиссию территории.