FKJ. Sanagreeke

Приложение № <u>2</u> к договору № <u>1011</u> от "___" <u>0/____20__19</u> г.

AKT

обследования на инженерно-техническую укрепленность и оснащенность инженерно-техническими средствами системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации объекта: здание отделения дневного пребывания АУ «КЦСОН" Уватского муниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Дзержинского, д.17

с. Уват

«24» 06 2019 г.

Комиссия в составе: директор АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения" Уватского муниципального района Слинкина Наталья Александровна, заместитель начальника Тобольского МОВО — филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Веселков Валерий Владимирович, инженер ПЦО №3 (дислокация с.Уват) Тобольского МОВО — филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Захаров Сергей Константинович, произвела обследование объекта Заказчика: здание отделения дневного пребывания АУ «КЦСОН" Уватского муниципального района, расположенного по адресу: Уватский район, с.Уват, ул.Дзержинского. д. 17 и составила настоящий акт.

Обследованием установлено:

Краткая характеристика объекта: Объект относится к классу А3, согласно Р 063-2017. Здание отделения дневного пребывания АУ «КЦСОН" Уватского муниципального района двухэтажное, отдельностоящее, деревянного исполнения, снаружи общито виниловым сайдингом, пол и потолочные перекрытия деревянные, фундамент бетонный. Здание имеет центральное отопление, энергоснабжение и другие инженерные коммуникации. Ограждение по периметру отсутствует, уличное освещение достаточное.

Физическая охрана на объекте отсутствует. Охрана объекта осуществляется с помощью пункта централизованной охраны Тобольского МОВО-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области"

Центральный вход в здание осуществляется с фасадной стороны, через одну входную металлическую заводскую дверь, запирается на один внутренний замок. Заблокирована на открывание ИО 102-26.

В здании имеются запасные выходы. Первый запасной выход расположен на первом этаже, в игровой комнате. Дверь пластиковая, на 1/3 остеклена, запирается на один врезной замок и два металлических крючка с внутренней стороны. Заблокирована на открывание ИО 102-26 и на разбитие ИО 329-4 «Стекло-3». Второй запасной выход расположен в коридоре на втором этаже, через

2 деревянные двери, на 1/3 остеклены, запираются изнутри на 3 ручки-завертки на каждой. Заблокирована на открывание ИО 102-14.

В здании имеются следующие помещения:

- 1. Коридор.
- 2. 14 кабинетов.
- 3. 2 игровые комнаты.
- 4. Кухня.
- 5. Сан.узел.

Все двери в кабинетах стандартные одностворчатые, щитового типа, с ручкойзащелкой, запираются на ключ. Помещения заблокированы на перемещение ИО 409-8 «Фотон-9».

Здание имеет 25 оконных проемов, решетки на окнах отсутствуют, окна пластиковые с двойным стеклопакетом, стекла плотно и жестко закреплены в пазах. Окна первого этажа (кроме окна, расположенного в коридоре у лестницы) заблокированы на разбитие ИО 329-4«Стекло-3» и на открывание ИО 102-14.

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Здание отделения дневного пребывания АУ "КЦСОН" оборудовано средствами охранной сигнализации организацией ООО «Уватспецмонтаж» и осуществляющей техническое обслуживание по договору. Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 08.09.2014г.

Установлены следующие технические средства сигнализации:

- 1. ППКОП «Приток 011-8-1-01(8)» (GSM прибор) 1шт.
- 2. ИО 409-8 «Фотон-9» 23 шт.
- 3. ИО 329-4 «Стекло-3» -9шт.
- 4. ООПК «Гром-12К» 1шт.
- 5. ИО 102-14 12шт.
- 6. ИО 102-26 3шт.

Контроль шлейфа охранно-пожарной сигнализации осуществляет ППКОП «Приток-011-GSM» и по GSM каналу выведен на ПЦН Тобольского МОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области". Тревожная кнопка запрограммирована на мобильном телефоне собственника и по каналу GSM выведена на ПЦН Тобольского МОВО.

В качестве светового и звукового оповещателя использован «Маяк-12К»- 1 шт. Согласно СП 5.13130.2009 в помещениях предусмотрена система оповещения о пожаре звуковой и световой сигналы и указатели «Выход», световые пожарные извещатели типа «Молния 12» с надписью «Выход».

Вывод комиссии:

На момент обследования охранно-пожарная и тревожная сигнализация находится в исправном состоянии.

Предложение Тобольского МОВО:

Ежедневно проверять кнопку тревожной сигнализации с записью в журнале проверки.

Примечания:

- 1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключенного договора о централизованной охране объекта и составлен в двух экземплярах на трех листах.
- 2. При неисполнении "Заказчиком" пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта "Заказчика", "ОВО" освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
- 3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) "Заказчика и "ОВО".

Директор АУ «КЦСОН" Уватского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"

Н.А. Слинкина

Заместитель начальника Тобольского МОР — филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по

подполковник полиции

В.В. Веселков

Инженер ПЦО №3 (дислокация с. Уват) Тобольского МОВО

филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области "

С.К. Захаров