

АКТ
обследования на антитеррористическую защищенность
и инженерно-техническую укрепленность

с. Уват

21 09 2021 г.

Комиссия в составе: Директор АУ КЧС И ТНР Смирнов Н. А.
(представитель собственника)
Начальник ПСО № 3 (зона с. Уват) Молочников С. Н.
(представитель Росгвардии)
инженер ПСО № 3 (зона с. Уват) Захаров С. Н.

На основании Федерального Закона РФ № 35 ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», профилактике террористических актов и экстремистских проявлений на объектах социальной сферы, в целях контроля исполнения требований Типовой инструкции по организации охраны и обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан в Тюменской области, утвержденной 18.03.2015 года Вице-губернатором, председателем КЧС и ОПБ Тюменской области С.М. Сарычевым, а также с целью предупреждения противоправных посягательств в отношении персонала, проживающих, посетителей и имущества объектов указанной категории, произвела обследование

Отделение временного проживания АУ КЧС И ТНР
(название объекта, ведомственная принадлежность)
расположенного по адресу: п. Нагорный ул. Школьная д. 5
контактный телефон: 8-34561-2-18-93 (директор)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Отделение временного проживания АУ КЧС И ТНР
(название объекта)
находится вне зоны действия ПСО
(в зоне действия ПСО, вне зоны)

Защищенность прилегающей территории: периметральное, металличе-
(наличие ограждения, высота)
мическое ограждение высотой до 2 метров
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

КПП, шлагбаум (другое) нет, отсутствуют
(указать что имеется)

Освещение прилегающей территории достаточное
(достаточное (недостаточное) освещение)

Здание кирпичное, одноэтажное
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное и др.)

Количество проживающих 25, персонала 6

Физическая охрана: ООО ЧОП "Медведь" с до 00 часов ежедневно
(сторож, сотрудник ЧОП, др., количество в сутки, наличие спецсредств)

Внутренний пост охраны расположен: внутри здания у входа
(в фойе, на входе, и т.д.)

Технические средства охраны:

1. КЭВП, КТС с выводом на ПЦН Тюбальского МОВО
(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

2. Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на ЕРДС МЧС
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

3. Система видеонаблюдения: 3 камеры внутреннего, 1 кам-центрального
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)
вход(юг), 1 кам. - залаской вход(запад), 1 кам. (север)
1 камера (восток)
 с архивацией событий 30 суток
(количество)
4. Система оповещения и трансляции: имеется
(имеется, не имеется)
5. Система контроля управления доступом нет, отсутствует
(турникет, автоматизированная система, другое указать)

Недостатки, выявленные в ходе обследований в первом полугодии 2021 года:
не выявлено

Из них устранено: —

Недостатки, выявленные в ходе обследования во втором полугодии 2021 года: нет, отсутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, инженерно-технической укреплённости необходимо выполнить следующие мероприятия: до конца 2021 года разработать новый план мер по безопасности объекта

Директор АЧ, КЧВОО
(должность, организация)
Иваново И.И.И.
(фамилия, инициалы)

Начальник ПЧОН 3
(должность, организация)
Михайлов С.И.
(фамилия, инициалы)

Инженер ПЧОН 3
(должность, организация)
Захаров С.И.
(фамилия, инициалы)



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

М.П.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае невыполнения мероприятий, выявленных комиссией, информация будет направлена в прокуратуру Тюменской области и антитеррористическую комиссию территории.